

Carnet d'Intervention

Informations sur le Client

- Nom du Client: John Doe
- Adresse: 123 Rue des Érables, Villeville, Paysland
- Numéro de Téléphone: +1234567890
- Adresse Email: john.doe@example.com

Détails de l'Intervention

- Date de l'Intervention: 09/03/2024
- Technicien en Charge: Alice Smith
- Description du Problème: Le client signale une fuite d'eau dans la salle de bains.

Actions Prises

- Actions Effectuées:
 - Inspection de la plomberie de la salle de bains.
 - Localisation de la fuite au niveau du robinet du lavabo.
 - Remplacement du joint défectueux.
 - Vérification de l'étanchéité après réparation.
- Pièces Utilisées:
 - Joint en caoutchouc (Référence: JV45)
- Temps de Travail: 1 heure

Coûts Associés

Carnet d'Intervention

- Coût des Pièces: \$5.00
- Coût de la Main-d'oeuvre: \$50.00
- Total: \$55.00

Signature du Client

- Signature du Client: [Signature manuscrite]
- Date: 09/03/2024

Notes Additionnelles

- Le client a été informé de l'importance de vérifier régulièrement l'état des joints de ses robinets pour éviter les fuites d'eau.
- Recommandation de réaliser une maintenance préventive sur l'ensemble de la plomberie de la maison tous les deux ans.